




# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 181	<b>Fecha Informe:</b> 28-08-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---



**Asunto:**  
Visita de verificación de metrados de las actividades ejecutados en campo del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de veredas , cunetas rectangulares, trapezoidales, mandiles emboquillados , zanjas de coronación en el Tramo I.

**Conclusiones:**  
En este día se verificó todas las actividades ejecutadas en el tramo I ( progresiva 0+000 a la 21+000 ) por la empresa San Martín, en el tramo 2 se continua con el asfaltado de la via en la progresiva 38+000 en adelante. y el tramo III desde 52+000 en adelante se continua con la construcción de alcantarillas , cunetas,muros, mejoramientos de suelos, construcción de subbases y bases e imprimación asfáltica.

**Recomendaciones:**  
Se recomienda a la Supervisión la entrega de su plan de trabajo semanal o programación del personal técnico y especialistas que laborará en campo y en las zonas auxiliares de trabajo.  
Se recomienda al Consorcio Integración Vial o la Supervisión la entrega del resumen ejecutado a tiempo, para realizar su verificación.  
Se recomienda a la Supervisión la inclusión de sus RECURSOS faltantes , y la incorporación del personal especialista y técnico de acuerdo al tiempo estipulado en los términos de referencia del contrato.

## PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado de piedras en alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 15+340 se verifica la construcción del emboquillado en la salida de la alcantarilla rectangular de triple celda.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Zona a emboquillar en los lados de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

En la progresiva Km. 15+330 en la zona de aleros de la alcantarilla rectangular de triple celda se va a realizar el emboquilado de protección del talud.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción e zanjas emboquilladas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

En la progresiva Km. 14+500 se verifica la construcción de zanjas emboquilladas de coronación.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
28-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de vereda y grada

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 En la progresiva KM. 0+075 Se verifica la construcción de vereda de concreto y grada en el Poblado de Pizana. ( margen derecho de la vía. )

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 28-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado de alcantarilla TMC de 48 "

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
 En la progresiva KM. 1+380 se verifica la construcción de emboquillado en la entrada de alcantarilla TMC de 48 "

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 28-08-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado en alcantarilla cuadrada de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 1+550 se verifica la construcción de emboquillado de piedras en la entrada de la alcantarilla de concreto.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de zanjas de coronación (L=65m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7

En la progresiva Km. 11+720 se verifica la ejecución de zanjas de coronamiento de tierra en una longitud aproximada de 65 m.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación de actividades ejecutadas: Construcción de emboquillado de alcantarilla TMC de 48"

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 14+433 se verifica la construcción de emboquillado de alcantarilla TMC de 48 ". La supervisión realizó observación al trabajo ejecutado puesto que no estaba ejecutado la limpieza, conformación y el encauzamiento de la quebrada.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2019

8



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

28-08-2019

**Actividades:**

Visita de verificación en zona critica; Area de talud en quebrada de la polvora

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 15+380 Se realizo el recorrido en la zona critica en el Poblado de la Polvora donde se verifica el nivel de socavación del talud cercano a la zona asfaltada.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-08-2019

9