



INFORME DE HOJALATERÍA Y PINTURA



ALDYXA

CALLE		No.
AV. DE LAS GRANJAS		395
COLONIA		MUNICIPIO
JARDIN AZPEITIA		AZCAPOTZALCO
ESTADO		C.P.
D.F.		2530
TEL.	FAX	E-MAIL
1.5554E+10	1.5554E+10	3718rcvws@vw-concesionarios.com.mx
FECHA DE INSCRIPCIÓN		FECHA DE EVALUACIÓN
27/09/04		24/05/11
FECHA DE LA PRÓXIMA EVALUACIÓN		
0/01/00		
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TALLER DURANTE LA EVALUACIÓN		
JUAN DE DIOS DEL RIO CORTÉS		

INICIO	FIN
9:00	13:00
MARCA QUE TRABAJA	
VOLKSWAGEN	
NIVEL	
4	
No. DE CURSOS ASISTIDOS	
7	



RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN



CONCEPTOS	CARROCERÍA					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	128	/	133	12.03%	/	12.5%
PUESTOS DE TRABAJO	42	/	56	1.50%	/	2.0%
PLANEACIÓN	20	/	27	2.22%	/	3.0%
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CARROCERÍA	189	/	227	14.15%	/	17.0%
SEGURIDAD E HIGIENE	44	/	44	4.00%	/	4.0%
TOTAL	423	/	487	33.91%	/	38.5%

CONCEPTOS	PINTURA					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
EQUIPO Y HERRAMIENTA	136	/	157	10.83%	/	12.5%
PUESTOS DE TRABAJO	56	/	56	2.00%	/	2.0%
PLANEACIÓN	25	/	25	3.00%	/	3.0%
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA	132	/	138	16.26%	/	17.0%
SEGURIDAD E HIGIENE	42	/	54	3.11%	/	4.0%
TOTAL	391	/	430	35.20%	/	38.5%

CONCEPTOS	DIVERSOS					
	PUNTOS			PORCENTAJE		
MEC DE SERVICIOS AL CLIENTE	70	/	70	2.00%	/	2.0%
VALUACION	39	/	39	2.00%	/	2.0%
CONTROL DE DESECHOS	30	/	30	2.00%	/	2.0%
TOTAL	20	/	20	2.00%	/	2.0%
TOTAL	159	/	159	8.00%	/	8.0%

CURSOS	CAPACITACIÓN					
	No. CURSOS		PUNTOS		PORCENTAJE	
CARROCERÍA	7	/	140	15.00%		
PINTURA						
MECÁNICA						
GERENCIALES						
TOTAL	7	/	100	15.00%		

CALIFICACIÓN GLOBAL
92.11%
24/05/2011
FECHA DE LA EVALUACIÓN
AT-000732
No. CONCESIONARIO
ALDYXA
NOMBRE DE LA AGENCIA / TALLER
ING. JUAN DE DIOS VILCHIS LOVERA
NOMBRE DEL CONSULTOR



EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE CARROCERÍA

Solapadora neumática

ESTAÑADO O MÉTODO ALTERNATIVO DE RELLENO

PLÁSTICOS

Diversidad de boquillas para la pistola (mínimo 2)



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE CARROCERÍA

PLANEACIÓN

Se debe llevar un control documentado de tiempos de entrega y calidad en los T.O.T.'s

PUESTOS DE TRABAJO

El piso del área de carrocería debe permanecer libre de refacciones, consumibles o herramienta

PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

El operario debe aprender a interpretar las fichas técnicas

Al estirar el vehículo se deben realizar y documentar las mediciones antes, durante y después del proceso



PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS

Se debe aplicar un anticorrosivo sobre las caras internas antes de utilizar la punteadora, para evitar la corrosión

Se deben realizar solapes en las sustituciones parciales, con el fin de brindar mayor resistencia a la reparación



EQUIPO Y HERRAMIENTA SUGERIDA PARA EL ÁREA DE PINTURA

Zonas de preparación con aspirante y cortinas

LABORATORIO DE COLORÍSTICA

Color box actualizado

Si el taller cuenta con un proveedor externo de pintura deberá tener implementado un sistema de calidad en el cual documenten los tiempos de solicitud y entrega, rechazos y planes de acción implementados al detectar errores



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ÁREA DE PINTURA

Se debe de contar con un lava ojos y una regadera dentro del área de pintura, preferentemente cercanos al laboratorio de colorística y a la cabina

PLANEACIÓN

PUESTOS DE TRABAJO

PROCESO O REALIZACIÓN DE TRABAJOS



Los trabajos de lijado en seco y aplicación de fondos y aparejos deben realizarse en áreas de preparación con aspirante

MECÁNICA DE COLISIÓN

SERVICIOS AL CLIENTE



SISTEMA DE VALUACIÓN DE DAÑOS

CONTROL DE DESECHOS