



Chilpancingo, Gro., a 03 de Noviembre del 2016.

Informe de Comisión

Lic. Alejandra Isabel Bautista Lorenzo
Jefa del Depto. de Oper. de Sist. de
Potabilización de Agua
P r e s e n t e.

Por medio de este conducto le hago de su conocimiento las actividades realizadas en la Costa Chica, durante la comisión efectuada los días del 25 al 28 de Octubre del presente año en las localidades del Mpio. De Ayutla Libres, dentro de las actividades del Programa Agua Limpia 2016.

Se visitaron siete localidades del mpio. de Ayutla de los Libres, incluyendo la cabecera Mpal. Donde se capacito a los encargados de los sistemas sobre la cloración del agua que se les distribuye a los habitantes, de las siete localidades visitadas solo Pozolapa, fue la única que estaba clorando el agua al momento de la visita, se les recomendó a los responsables que siguieran aplicando las pastillas de hipoclorito de calcio.

Atocutla, en esta localidad se instalo un Hipoclorador rustico el cual se dejo operando, se capacito al comisario sobre la operación del equipo y el monitoreo de cloro residual.

La Unión, en esta localidad la cloración se realizara directo al tanque con hipoclorito de sodio, porque su Hipoclorador eléctrico no funciona presenta una fisura en el cabezal, necesita una reposición.

El Guineo, El Mezon, El Zapote y Ayutla, se capacito al personal encargado del sistema sobre la cloración y el monitoreo de cloro residual.

El Capulin, en esta localidad no esta funcionando el sistema porque el equipo de bombeo está descompuesto, el comisario mpal. Comento que el sábado 29 de octubre se instalaría el nuevo equipo de bombeo y empezarían a clorar.

visite el centro de salud de Ayutla para conversar con la Coordinadora Mpal. De salud, pero no se encontraba y ningún personal me pudo atender, la visita fue para preguntar sobre el comportamiento del monitoreo de cloro residual en ese municipio.



A Continuación se anexan las localidades atendidas:

Municipio	Localidades	No. DE HAB	Ca(Ocl)2 Kg	Na(Ocl)2 Lts	PLATA COLOIDA FRASCO	TIPO DE SISTEMA	METODO DE CLORACION
AYUTLA DE LOS LIBRES	ATOCUTLA	342	5	100		GRAVEDAD	DIRECTO AL TANQUE
	LA UNION	897		120		BOMBEO	DIRECTO AL TANQUE
	EL GUINEO	489	5			BOMBEO	DIRECTO AL TANQUE
	EL CAPULIN	199	5			BOMBEO	DIRECTO AL TANQUE
	EL ZAPOTE	756	5			GRAVEDAD	INTRADOMICILIARIA
	EL MEZON	1057	7			GRAVEDAD	DIRECTO AL TANQUE
	POZOLAPA	934	5			BOMBEO	DIRECTO AL TANQUE
	AYUTLA DE LOS LIBRES	15370	13	660	200	GRAVEDAD	DIRECTO AL TANQUE
	TOTAL		90	440	500		

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

Atentamente


QBP. Rosario Agama Salinas


ARCHIVO FOTOGRAFICO



MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES
LOCALIDAD: ATOCUTLA
ACCIÓN: INSTALACION DE EQUIPO
RUSTICO



MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES
LOCALIDAD: ATOCUTLA
ACCIÓN: SUMINISTRO DE
HIPOCLORITO DE SODIO



MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES
LOCALIDAD: EL CAPULIN
ACCIÓN: SUMINISTRO DE
HIPOCLORITO DE CALCIO



MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES
LOCALIDAD: EL GUINEO
ACCIÓN: CLORACION DIRECTO AL
TANQUE



MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES
LOCALIDAD: EL MEZON
ACCIÓN: CAPACITACION SOBRE EL
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL



MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES
LOCALIDAD: AYUTLA
ACCIÓN: SUMINISTRO DE
HIPOCLORITO DE SODIO