

IDENTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES CON PIEDRA SECA EN HUELMA

FICHA 23-1: “Eras del Cortijo del Olivar”

Tipo de construcción: Conjunto de 2 Eras de Trilla.

Ubicación: Huelma.

Paraje: El Olivar

Mapa 1:50.000 = 948

Coordenadas ETRS 89 Datum 30S:

0465730 E – 4171992 N

Altitud: 826 m

Refer. catastral: Pol. 23 parc.313

Propiedad: Privada

Uso tradicional: Agrícola.

Uso actual: Sin uso.

Acceso: Enlace a Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/98S1UeJJUy8bAkCBA>

Entorno: Cultivos de olivos.

Elementos anexos: Cortijo agrícola.

Protección existente: sin protección.

Descripción: Conjunto de 2 eras de trilla próximas ubicadas al Norte y Sur respectivamente del cortijo de labor denominado “Cortijo del Olivar”. Destinadas a sacar la parva, trillar y ablenar el cereal procedente del cultivo de esta y otras explotaciones de la zona.

Materiales: Construido con mampuestos calizos de forma redondeada de unos 10cm de diámetro.

- **Era 1:** Ubicada junto a la fachada Norte del cortijo, realizada tras la explanación del cerro donde se ubica presentando taludes de tierra en todos sus lados, excepto al Sur donde linda con la pared del cortijo. Muestra una estructura en forma de estrella con piedra guía de mayor tamaño que el resto.

Medidas:

Forma: Alargada y cortada por la pared del cortijo.

Diámetro: 27m en dirección Norte-Sur y 15´50m en dirección Este-Oeste.

Perímetro: 78m

Área: 378m²

Conservación: En la actualidad se encuentra algo deteriorada, estando prácticamente cubierta de tierra en toda su superficie y parcialmente levantada por la plantación de un pino en su lado Norte.



- **Era 2:** Era de gran tamaño ubicada al Sur del cortijo, realizada tras la explanación del cerro donde se ubica presenta taludes de tierra en todos sus lados excepto el lado Norte donde linda con la pared del cortijo. Muestra una estructura de líneas paralelas realizada con piedras redondeadas de mayor tamaño que el resto.

Medidas:

Forma: Irregular.

Diámetro: 28,7m como longitud máxima en dirección Norte-Sur y

31,70m de longitud máxima en dirección Este-Oeste.

Perímetro: 106m

Área: 749m²

Conservación: Algo deteriorada, cubierta tierra en su lado Este y al Norte por la caída de las paredes del cortijo. Parcialmente destruida en el borde Oeste por la construcción del carril de acceso al cortijo.

Citas históricas: Aparece por primera vez en la Planimetría de 1878. El paraje El Olivar ya aparece en el Catastro de Ensenada de 1752. Es curioso el nombre en un momento histórico en el que sólo había plantados en el término de Huelma 2.445 olivas. Probablemente aquí estarían plantadas las primeras.



FOTOS



ERA 1. Vista con orientación Norte del estado general de la era, prácticamente aterrada en toda su superficie.



ERA 1. Detalle del empedrado y estructura en forma de estrella de la era.

FOTOS



ERA 1. Detalle del empedrado del borde Norte de la era.



ERA 2. Detalle del talud Oeste de la era, parcialmente destruido por la construcción del carril de acceso al cortijo.

FOTOS



ERA 2. Vista parcial con orientación Norte de la era.



ERA 2. Detalle del empedrado y estructura formando líneas paralelas.

PLANOS

Datos: Ortofoto digital año 2019. Montaje realizado con Google Earth.

